

Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)
Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

1. Informaciones Generales

Nombre del departamento Solicitante: Administrativo
Nombre del producto: Implementación del Sistema de Gestión de Servicios Internos
Código POA: 4.4.1
Fecha de solicitud: 09/08/18

Planificada Si/No: Si
Referencia Proceso: S-PE-002
Fuente de Financiamiento: (X) Fondo General
() Organismos Internacionales
() Otros

2. Información Solicitud

Solicitado por: Lissette Batista, Enc. Administrativa

Tipo de solicitud Marcar con una (X)	() Mobiliario y equipos	() Materiales	(X) Servicios	() Consultoría
---	--------------------------	----------------	-----------------	-----------------

DETALLE PEDIDO

Requerimiento: Mantenimiento Vehículo

Detalle:

Mantenimiento general por los próximos 45,000 kilómetros del carro marca Toyota Prius, chasis: JTDKD3B3601571802, año: 2015, Placa EA01341 y verificar para fines de posible reparación soporte del motor y tren delantero.

Monto total estimado de la compra: RD\$20,000.00

Documentos anexos: No ☐ Si ☒ (Detalle) Reporte del chofer

Fecha requerida: 17/08/2018

3. Aprobaciones

Lissette Batista Lissette Batista 09/08/2018
Solicitante Firma Fecha

Comentario

Encargado de área

Firma

Fecha

() Si

() No

Aprobado?

Comentario

fora
15-8-18
12:47pm

Comentario

Comentario

Fecha



Casos de excepción: aplica para casos de Urgencia, Emergencia, Exclusividad, Proveedor único y otros casos excepcionales. Sin límite de montos.
Tiempo estimado: Entre 2 y 6 semanas

“Año del Fomento de las Exportaciones”

09 de agosto del 2018.-

A la : Señora
Licda. Lissette Batista
Enc. Administrativa
Su Despacho.-

Asunto : **Solicitud mantenimiento General Carro
Toyota Placa EA01341**

Cortésmente, me dirijo a usted para comunicarle que el carro marca Toyota Prius, chasis: JTDKD3B3601571802, año: 2015, Placa EA01341, debe ser enviado al Taller Delta Comercial, para fines de mantenimiento de los próximos 45,000 Kms. y revisar para posible repración soporte del motor y tren delantero.

Sin otro particular por el momento



Joaquín Rodríguez
Chofer